

Especificaciones Técnicas

Nota de pedio 63282

1. Introducción

El presente documento describe las acciones a llevar a cabo para la reparación de las membranas en la pileta de Aireación y Lagunas 1, 2, y3 de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales ubicada en Rodeo Colola en el departamento de Iglesia, estas Reparaciones Responden a la necesidad de Restaurar la integridad estructural y funcional del las membranas debido a su deterioro en sectores críticos.

2. Alcance del proyecto

El trabajo contempla la reparación de los sectores dañados, identificados principalmente en:

- Hombre de anclaje del talud
- Angelos de entrada y salida de las lagunas
- Empalmes entre paños
- Parches desoldados

3. Descripción de las tareas

Las actividades previstas incluyen:

- Inspección y diagnóstico: evaluación del estado de las membranas y determinación del grado del daño en cada área afectada
- 2. **Preparación de la superficie** :limpieza y acondicionamiento de los sectores a repara , asegurado la correcta adhesión de los materiales



- 3. Reparación de Empalmes y Parches: soladura y refuerzo de las zonas desoldadas para garantizar su hermeticidad.
- 4. Reforzamiento en Angelos de Entrada y Salida: aplicación de membranas adicionales o selladas para mejorar la resistencia en estos puntos críticos.
- 5. **Verificación final:** inspección de la reparación para asegurar la calidad y durabilidad de los trabajos ejecutados.
- 6. Materiales y Métodos: Los materiales empalmados incluirán membrana de alta resistencia 1000 μm compatibles con el sistema existente y técnicas de soldaduras térmicas Para asegurar una union firme Se implementara procedimiento de control de calidad para verificar la efectividad de las respraciones.
- 7. Seguridad y Medio Ambiente: las reparaciones se realizaran bajo estrictas normas de seguridad, minimizando el impacto ambiental y garantizando el correcto funcionamiento de la planta sin interrupciones mayores.

Sd atte.